





DRV8811PWP

Fabricante Número de pieza:	DRV8811PWP
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2793 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DRV8811PWP 100% nuevas piezas originales 2793 en stock, encuentre el precio DRV8811PWP, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DRV8811PWP con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DRV8811PWP: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de DRV8811PWP.

Número de pieza	DRV8811PWP	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 5.5 V	Tensión - Carga	8 V ~ 38 V
Tecnología	Power MOSFET	Paquete del dispositivo	28-HTSSOP
Paso Resolución	1, 1/2, 1/4, 1/8	Serie	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
Configuración de salida	Half Bridge (4)	Otros nombres	296-25379-5
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 150°C (TJ)	Tipo de montaje	Surface Mount
Tipo de motor - Stepper	Bipolar	Tipo de motor - AC, DC	-
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)	Interfaz	Logic
Función	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Descripción detallada	Bipolar Motor Driver Power MOSFET Logic 28-HTSSOP
Corriente - Salida	1.9A	Número de pieza base	DRV8811
aplicaciones	General Purpose	Cantidad de stock	2793 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor , Controladores	Descripción	IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DRV8811PWP

DRV8811PWP	Parte DRV8811PWP	Precio DRV8811PWP	Distribuidor DRV8811PWP
DRV8811PWP Technical	Stock DRV8811PWP	Inventario DRV8811PWP	Proveedor DRV8811PWP
Pedido en línea DRV8811PWP	Consulta DRV8811PWP	Imagen DRV8811PWP	Imagen DRV8811PWP
DRV8811PWP pdf	Hoja de datos DRV8811PWP	Hoja de datos DRV8811PWP	Hoja de datos pdf DRV8811PWP
Descargar la hoja de datos DRV8811PWP	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>DRV8824PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 13300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8823QDCARQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER SERIAL 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8816PWPR Descripción: TI HTSSOP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 31737 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8801Q Descripción: DRV8801Q TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2761 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8801QRTYRQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8805DW Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2785 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8823DCA Descripción: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8805DWR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8812RHDR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2623 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8804PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER SERIAL 16HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8811PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8823DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER SER 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2864 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8803DW Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2689 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8804DWR Descripción: IC MOTOR DRIVER SER 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8813PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2833 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8801PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8807DCAR Descripción: DRV8807DCAR TI TSSOP48 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 10600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8809PAP Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8818PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8824PWP Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2886 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8804PWP-P Descripción: DRV8804PWP-P TI TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2713 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8818PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8811PWPR HTSSOP28 Descripción: DRV8811PWPR HTSSOP28 TI HTSSOP28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8824QPWRQ1 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8803PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 16HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8801RTYR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8821DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRV8803DWR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 20SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8812PWPR Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 22600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRV8808DCAR Descripción: IC MOTOR DRIVER SPI 48HTSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong