



2450FB15K0005E

Fabricante Número de pieza:	2450FB15K0005E
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805
Hojas de datos:	2450FB15K0005E.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

2450FB15K0005E 100% Nuevo Original 24400 pzas en stock, Encuentre el precio 2450FB15K0005E, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 2450FB15K0005E Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 2450FB15K0005E: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 2450FB15K0005E.

Número de pieza	2450FB15K0005E	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric), 8 PC Pad	embalaje	Cut Tape (CT)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 Ohm 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
Rango de frecuencia	2.4GHz ~ 2.5GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 Ohm
Diferencia de fase	-	La pérdida de inserción (Max)	3.5dB
Pérdida de retorno (Min)	9.5dB	Otros nombres	712-1539-1
Cantidad de stock	24400 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Balun
Descripción	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 2450FB15K0005E

Johanson Technology 2450FB15K0005E	Parte 2450FB15K0005E	Precio 2450FB15K0005E	Distribuidor 2450FB15K0005E
Técnico 2450FB15K0005E	2450FB15K0005E Stock	Inventario 2450FB15K0005E	Proveedor 2450FB15K0005E
2450FB15K0005E pedido en línea	Consulta 2450FB15K0005E	Imagen 2450FB15K0005E	Imagen 2450FB15K0005E
2450FB15K0005E pdf	Hoja de datos 2450FB15K0005E	Hoja de datos 2450FB15K0005E	Hoja de datos pdf 2450FB15K0005E
Descargar la ficha técnica de 2450FB15K0005E	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 2450FB15K0005E	Johanson 2450FB15K0005E
Johanson Technology Inc. 2450FB15K0005E			

También te puede interesar:

<p>2450BP15E0100E Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP18C100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP15B100E Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450LP15B050 Descripción: 2450LP15B050 JOHANSON Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450LP14B100E Descripción: 2450LP14B100E JOHANSON SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB39K001E Descripción: 2450FB39K001E JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP39D100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450RCH8 Descripción: 2450RCH8 KEVIC NA Fabricantes: KEVIC En stock: Nuevo original, 19100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15L0001E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP07A0100T Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB14K0002E Descripción: 2450FB14K0002E JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450LP14A100T Descripción: FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 44400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BP39C100BE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0002E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP15P0100E Descripción: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 11900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450FB15K0008T Descripción: 2450FB15K0008T JOHANSON SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB14K0001E Descripción: 2450FB14K0001E JOHANSON Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 23500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15K0002 Descripción: 2450FB15K0002 JOHANSON Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450FB15M0001E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0015E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15L0001T Descripción: 2450FB15L0001T JOHANSON SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450FB39C100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 48000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15K0005T Descripción: 2450FB15K0005T JOHANSON SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP15H0100E Descripción: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450LP14A100E Descripción: 2450LP14A100E JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB39B100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 32200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BP39C100CE Descripción: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450LP14B100T Descripción: FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM14E0003T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450LP15A050E Descripción: FILTER LOWPASS 2.4GHZ WIFI Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 23500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong