



IMAGE NOT AVAILABLE



LM10500SQ-0.8EV/NOPB

Fabricante Número de pieza:	LM10500SQ-0.8EV/NOPB
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	BOARD EVAL FOR LM10500SQ-0.8
Hojas de datos:	 No aplicable / No aplicable
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 No aplicable / No aplicable
Condición de stock:	Nuevo original, 2609 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

LM10500SQ-0.8EV/NOPB 100% nuevas piezas originales 2609 en stock, encuentre el precio LM10500SQ-0.8EV/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM10500SQ-0.8EV/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM10500SQ-0.8EV/NOPB: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM10500SQ-0.8EV/NOPB.

Número de pieza	LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Salida de voltaje -	0.8V	Tensión - Entrada	3 V ~ 18 V
Circuito integrado utilizado / pieza	LM10500	Contenido del paquete	Board(s), Cable(s)
Serie	-	Topología de regulador	Buck
Salidas y tipo	1, Non-Isolated	Otros nombres	296-49662 LM10500SQ-0.8EV/NOPB-ND
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Propósito principal	DC/DC, Step Down
Frecuencia - Conmutación	300kHz	Descripción detallada	LM10500 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
Corriente - Salida	5A	Tipo de placa	Fully Populated
Cantidad de stock	2609 pcs Stock	Categoría	Tableros de desarrollo, kits, programadores > Tableros de evaluación-DC/DC & AC/DC (off-line)
Descripción	BOARD EVAL FOR LM10500SQ-0.8	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	No aplicable / No aplicable

Palabras clave relacionadas con LM10500SQ-0.8EV/NOPB

LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Parte LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Precio LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Distribuidor LM10500SQ-0.8EV/NOPB
LM10500SQ-0.8EV/NOPB Technical	Stock LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Inventario LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Proveedor LM10500SQ-0.8EV/NOPB
Pedido en línea LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Consulta LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Imagen LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Imagen LM10500SQ-0.8EV/NOPB
LM10500SQ-0.8EV/NOPB pdf	Hoja de datos LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Hoja de datos LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Hoja de datos pdf LM10500SQ-0.8EV/NOPB
Descargar la hoja de datos LM10500SQ-0.8EV/NOPB	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>LM10520MHX Descripción: LM10520MHX NS TSSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2698 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1036N Descripción: LM1036N NSC DIP-20 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 5300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AW/883QS Descripción: LM101AW/883QS NSC SOP10 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2809 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10507TMX-A Descripción: LM10507TMX-A NS BGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AH/NOPB Descripción: IC OPAMP GP 1MHZ TO99-8 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2622 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10506TMX-C/NOPB Descripción: LM10506TMX-C/NOPB TEXAS DSBGA Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 51000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10500SQ-1.0EV/NOPB Descripción: BOARD EVAL FOR LM10500SQ-0.1 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2714 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10500SQ-1.0/NOPB Descripción: IC ENERGY MGMT 5A 0.1V SD 28WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2886 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AJ/883 Descripción: LM101AJ/883 NS DIP-8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2872 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM103AQ8 Descripción: LM103AQ8 CYSETKE SOP8 Fabricantes: CYSETKE En stock: Nuevo original, 17700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10506TMX-C Descripción: LM10506TMX-C NS BGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10520MH Descripción: LM10520MH NSC TSSOP28 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM101AJ/883Q Descripción: LM101AJ/883Q NS CDIP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2892 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AN Descripción: LM101AN ST DIP8 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AT Descripción: LM101AT NS CAN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2849 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10506TMX/NOPB Descripción: IC BUCK PMU TRPL 34DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 36000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10506EVAL/NOPB Descripción: BOARD EVAL FOR LM10506 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2864 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101H Descripción: BOARD EVAL FOR LM10506 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2697 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10500SQ-0.8/NOPB Descripción: IC ENERGY MGMT 5A 0.8V SD 28WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10506TMX-A/NOPB Descripción: TI DSBGA Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1036M Descripción: LM1036M NS SOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2795 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10506TMX Descripción: LM10506TMX NSC BGA-34 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10506TME/NOPB Descripción: IC BUCK PMU TRPL 34DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2669 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AJ8 Descripción: LM101AJ8 LT CDIP8 Fabricantes: LT En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM101J Descripción: LM101J NS CDIP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10504EVAL/NOPB Descripción: BOARD EVAL FOR LM10504 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM10520MHX/NOPB Descripción: IC BUCK CONTROLLER 28-ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2847 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM10506TMX-A Descripción: LM10506TMX-A NSC BGA-34 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1035N Descripción: LM1035N NSC DIP20 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2880 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM101AJ Descripción: IC OPAMP GP 1MHZ 8CDIP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2850 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong