



4054

Fabricante	Número de pieza:	4054
Fabricante / Marca		Pomona Electronics
Parte de la descripción:		ADAPTER BNC MALE TO PHONO JACK
Hojas de datos:		4054.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:		Nuevo original, 15200 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

4054 100% Nuevo Original 15200 pzas en stock, Encuentre el precio 4054, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 4054 Pomona Electronics con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 4054: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 4054.

Número de pieza	4054	Fabricante / Marca	Pomona Electronics
Serie	-	Descripción detallada	Adapter Connector BNC Plug, Male Pin To Phono (RCA) Jack
Color	-	Características	-
Convertir de (extremo del adaptador)	BNC Plug, Male Pin	Convertir a (extremo del adaptador)	Phono (RCA) Jack
Otros nombres	501-1096 5935011412753	Cantidad de stock	15200 pcs Stock
Categoría	Conectores , interconexiones > Entre adaptadores de serie	Descripción	ADAPTER BNC MALE TO PHONO JACK
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con 4054

Pomona Electronics 4054	Parte 4054	Precio 4054	Distribuidor 4054
Técnico 4054	4054 Stock	Inventario 4054	Proveedor 4054
4054 pedido en línea	Consulta 4054	Imagen 4054	Imagen 4054
4054 pdf	Hoja de datos 4054	Hoja de datos 4054	Hoja de datos pdf 4054
Descargar la ficha técnica de 4054	Pomona Electronics Fabricante	Pomona Electronics 4054	Pomona 4054

También te puede interesar:

<p>4053B Descripción: FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP Fabricantes: B&K Precision En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4053BE Descripción: 4053BE HAR DIP Fabricantes: HAR En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4053 Descripción: COVER REMOVAL TOOL Fabricantes: 3M En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4053N Descripción: 4053N ON SOP8 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4050VOYBQ1 Descripción: 4050VOYBQ1 INTEL BGA Fabricantes: INTEL En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4052L-S16-R Descripción: 4052L-S16-R UST SOP-16 Fabricantes: UST En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4056E Descripción: 4056E TP SOP8 Fabricantes: TP En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4056 Descripción: CONN QC TAB 0.205 Fabricantes: Keystone Electronics Corp. En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4052G Descripción: 4052G UTC SOP16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4054=LTC4054ES5-4.2 Descripción: 4054=LTC4054ES5-4.2 LT SOT23-5 Fabricantes: LT En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4050M0Y0QF Descripción: 4050M0Y0QF INTEL BGA Fabricantes: INTEL En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4052L Descripción: 4052L UTC SOP Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4056ES Descripción: 4056ES WT SOP-8 Fabricantes: WT En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4053BCM Descripción: 4053BCM FSC SO-16 Fabricantes: FSC En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4051C Descripción: 4051C ROHM TSSOP16 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4054 Descripción: FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP Fabricantes: B&K Precision En stock: Nuevo original, 15200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>405GP Descripción: 405GP IBM BGA Fabricantes: IBM En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4053C Descripción: 4053C ROHM TSSOP-16 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4051 Descripción: SUPER MINI MODULE WIRE INSERT Fabricantes: 3M En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4053 Descripción: FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP Fabricantes: B&K Precision En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>405GPR Descripción: 405GPR IBM BGA Fabricantes: IBM En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4051BM96 Descripción: 4051BM96 TI SO-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4052C Descripción: 4052C ROHM TSSOP-16 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4053L Descripción: 4053L UTC SOP Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4051BT Descripción: 4051BT NXP SOP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4052 Descripción: FUNCTION GENERATOR 5MHZ SWEEP Fabricantes: B&K Precision En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4050V0YBQ1 Descripción: 4050V0YBQ1 INTEL BGA Fabricantes: INTEL En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4051BF Descripción: 4051BF TOSHIBA SOP-16 Fabricantes: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4054/LTH7 Descripción: 4054/LTH7 SOT23-5 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4051L Descripción: 4051L UTC TSSOP16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong