



PVZ2A104C04R00

Fabricante Número de pieza:	PVZ2A104C04R00
Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Parte de la descripción:	TRIMMER 100K OHM 0.05W GW TOP
Hojas de datos:	PVZ2A104C04R00.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

PVZ2A104C04R00 100% Nuevo Original 1400 pzas en stock, Encuentre el precio PVZ2A104C04R00, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre PVZ2A104C04R00 Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ PVZ2A104C04R00: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de PVZ2A104C04R00.

Número de pieza	PVZ2A104C04R00	Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Serie	PVZ2	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
embalaje	Original-Reel®	Tipo de montaje	Surface Mount
Descripción detallada	100 kOhms 0.05W, 1/20W Gull Wing, 90° Bend Surface Mount Trimmer Potentiometer Carbon 1 Turn Top Adjustment	Tamaño / Medidas	Square - 0.087" x 0.083" Face x 0.032" H (2.20mm x 2.10mm x 0.80mm)
Estilo de terminación	Gull Wing, 90° Bend	Tolerancia	±30%
Coefficiente de temperatura	±500ppm°C	Tipo de ajuste	Top Adjustment
Potencia (W)	0.05W, 1/20W	El material resistivo	Carbon
Número de vueltas	1	Paso de banda Ripple (Db)	100 kOhms
Otros nombres	490-7000-6	Cantidad de stock	1400 pcs Stock
Categoría	Potenciómetros, resistencias variables > Potenciómetros trimmer	Descripción	TRIMMER 100K OHM 0.05W GW TOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con PVZ2A104C04R00

Bourns, Inc. PVZ2A104C04R00	Parte PVZ2A104C04R00	Precio PVZ2A104C04R00	Distribuidor PVZ2A104C04R00
Técnico PVZ2A104C04R00	PVZ2A104C04R00 Stock	Inventario PVZ2A104C04R00	Proveedor PVZ2A104C04R00
PVZ2A104C04R00 pedido en línea	Consulta PVZ2A104C04R00	Imagen PVZ2A104C04R00	Imagen PVZ2A104C04R00
PVZ2A104C04R00 pdf	Hoja de datos PVZ2A104C04R00	Hoja de datos PVZ2A104C04R00	Hoja de datos pdf PVZ2A104C04R00
Descargar la ficha técnica de PVZ2A104C04R00	Bourns, Inc. Fabricante	Bourns, Inc. PVZ2A104C04R00	Bourns Inc. PVZ2A104C04R00
J.W. Miller / Bourns PVZ2A104C04R00			

También te puede interesar:

<p>PVZ2A204C04R00 Descripción: PVZ2A204C04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 408000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVZ2A102C04R00 Descripción: PVZ2A102C04R00 SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 44100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A103A04R00 Descripción: PVZ2A103A04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A103A01R00 Descripción: TRIMMER 10K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A502C01R00 Descripción: PVZ2A502C01R00 MURATA SMD2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A473C04R00 Descripción: TRIMMER 47K OHM 0.05W GW TOP ADJ Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A304A01R00 Descripción: TRIMMER 300K OHM 0.1W GW TOP ADJ Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A502A01R00 Descripción: TRIMMER 5K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 66000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A102A01R00 Descripción: TRIMMER 1K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 32500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A304C04R02 Descripción: PVZ2A304C04R02 MURATA SMD2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A304A04R00 Descripción: PVZ2A304A04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A501C01R00 Descripción: PVZ2A501C01R00 MURATA 2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 99000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVZ2A102A04R00 Descripción: PVZ2A102A04R00 SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A503C04R00 Descripción: PVZ2A503C04R00 MURATA 2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 7000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A104A01R00 Descripción: TRIMMER 100K OHM 0.1W GW TOP ADJ Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 90000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A472A01R00 Descripción: PVZ2A472A01R00 MURATA SMD2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 27000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A223A04R00 Descripción: PVZ2A223A04R00 MURATA SMD2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A105C04R00 Descripción: TRIMMER 1M OHM 0.05W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A472C04R00 Descripción: PVZ2A472C04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A202A01R00 Descripción: TRIMMER 2K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 2200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A203A01R00 Descripción: TRIMMER 20K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 69000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A223C04R00 Descripción: PVZ2A223C04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A104A04R00 Descripción: PVZ2A104A04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A473A01R00 Descripción: PVZ2A473A01R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 15800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A224A01R00 Descripción: PVZ2A224A01R00 MURATA 22SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A502C04R00 Descripción: PVZ2A502C04R00 MURATA SMD2X2 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A204A01R00 Descripción: TRIMMER 200K OHM 0.1W GW TOP ADJ Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A503A01R00 Descripción: TRIMMER 50K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 23000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A474C04R00 Descripción: PVZ2A474C04R00 MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A303A01R00 Descripción: TRIMMER 30K OHM 0.1W GW BEND TOP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 33000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong