



**P0900EBL**

Fabricante Número de pieza:	P0900EBL
Fabricante / Marca	Hamlin / Littelfuse
Parte de la descripción:	SIDACTOR BI 75V 250A TO-92
Hojas de datos:	P0900EBL.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**P0900EBL** 100% Nuevo Original 20000 pzas en stock. Encuentre el precio P0900EBL, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre P0900EBL Hamlin / Littelfuse con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ P0900EBL: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de P0900EBL.

Número de pieza	P0900EBL	Fabricante / Marca	Hamlin / Littelfuse
Serie	SIDACTor®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)	embalaje	Bulk
Tipo de montaje	Through Hole	Capacidad	70pF
Corriente - Pico de pulso (10 / 1000µs)	80A	Tensión - irrupción	98V
Tensión - Estado Off	75V	Corriente - Pico de pulso (8 / 20µs)	250A
Corriente - Hold (Ih)	150mA	Número de elementos	1
Tensión - En estado	4V	Cantidad de stock	20000 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Protección del circuito &gt; TVs-ristores</a>	Descripción	SIDACTOR BI 75V 250A TO-92
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con P0900EBL

Hamlin / Littelfuse P0900EBL	Parte P0900EBL	Precio P0900EBL	Distribuidor P0900EBL
Técnico P0900EBL	P0900EBL Stock	Inventario P0900EBL	Proveedor P0900EBL
P0900EBL pedido en línea	Consulta P0900EBL	Imagen P0900EBL	Imagen P0900EBL
P0900EBL pdf	Hoja de datos P0900EBL	Hoja de datos P0900EBL	Hoja de datos pdf P0900EBL
Descargar la ficha técnica de P0900EBL	Hamlin / Littelfuse Fabricante	Hamlin / Littelfuse P0900EBL	Littelfuse Inc. P0900EBL
Littelfuse P0900EBL	Teccor / Littelfuse P0900EBL	TE Connectivity Raychem Circuit Protection / Litte P0900EBL	Wickmann / Littelfuse P0900EBL

También te puede interesar:

<p><b>P0901AA2</b>  <b>Descripción:</b> P0901AA2 Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 38900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900EA</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR SURGE SUP TO-92 75V  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SBL</b>  <b>Descripción:</b> P0900SBL LITTELFUSE DO-214A  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SARP</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC BIDIR 75V 150A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SA</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 150A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SCMCRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC MICROCAP BI 75V 400A DO214  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900EAL</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 150A TO-92  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>P0900SDMC</b>  <b>Descripción:</b> P0900SDMC TECCOR DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> TECCOR  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900EC MCL</b>  <b>Descripción:</b> P0900EC MCL Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SBLRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 250A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 582500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>P0900AA</b>  <b>Descripción:</b> P0900AA BrightKin SMA  <b>Fabricantes:</b> BrightKin  <b>En stock:</b> Nuevo original, 69000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SD</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC BIDIR 75V 1000A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SDL</b>  <b>Descripción:</b> P0900SDL LITTELFUSE DO-214A  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SCLRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 400A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SBRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC BIDIR 75V 250A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SDLRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 582500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>P0900TA</b>  <b>Descripción:</b> P0900TA Brightkin/ DO-214AC SMA  <b>Fabricantes:</b> Brightkin/  <b>En stock:</b> Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SAL</b>  <b>Descripción:</b> P0900SAL Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 150000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SC</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 400A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SCMCL</b>  <b>Descripción:</b> P0900SCMCL Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 150000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0901AA2L</b>  <b>Descripción:</b> P0901AA2L Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 38900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SALRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 150A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SDRP</b>  <b>Descripción:</b> SIDAC HI SURGE 75V 1000A DO214  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900EDL</b>  <b>Descripción:</b> P0900EDL LITTELFUSE TO-92  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>P0900SB</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 250A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SCL</b>  <b>Descripción:</b> P0900SCL LITTELFUSE DO-214A  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900ECL</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR BI 75V 400A TO-92  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>P0900SAMC</b>  <b>Descripción:</b> P0900SAMC TECCOR DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> TECCOR  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SCMC</b>  <b>Descripción:</b> SIDACTOR MC BI 75V 400A DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 345000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0900SAMCRP</b>  <b>Descripción:</b> P0900SAMCRP Littelfuse DO-214AA  <b>Fabricantes:</b> Hamlin / Littelfuse  <b>En stock:</b> Nuevo original, 99500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong